

No	ファイル名	文書名	文書日付	発行元	ページ数	統合ファイルページ番号	Memo
1	1-1.pdf	火災報告書	2020/12/28	予防課	2	1	
2	2-1.pdf	火災原因判定書	2020/12/28	予防課	14	3	
3	3-1-1.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	2	17	2019/11/2、9:00-17:00調書（正殿）
4	3-1-2.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	9	19	写真25枚、発掘調査分割図
5	3-1-3.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	28	正殿写真撮影位置図
6	3-1-4.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	3	29	正殿1F、2F、3Fの平面図
7	3-1-5.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	32	正殿1階平面図(寸法入)
8	3-1-6.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	33	正殿2階平面図(寸法入)
9	3-1-7.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	34	正殿3階平面図(寸法入)
10	3-1-8.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	35	西側立面図（正面）1/100
11	3-1-9.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	36	東側立面図（背面）1/100
12	3-1-10.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	37	南側立面図（側面）1/100
13	3-1-11.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	38	北側立面図（側面）1/100
14	3-1-12.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	39	横断面図1/100（寸法入、位置図有）
15	3-1-13.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	40	縦断面図1/100（寸法入、位置図有）
16	3-1-14.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	41	首里城位置図(日本地図)
17	3-1-15.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	42	城内配置図
18	3-1-16.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	43	城内エリアマップ
19	3-2-1.pdf	実況見分調書（イベント関係舞台・第1回）	2020/01/14	中央消防署	2	44	2019/11/2、9:00-15:00調書（首里城正殿前仮設舞台）
20	3-2-2.pdf	実況見分調書（イベント関係舞台・第1回）	2020/01/14	中央消防署	2	46	写真6枚
21	3-2-3.pdf	実況見分調書（イベント関係舞台・第1回）	2020/01/14	中央消防署	1	48	仮設舞台焼損状況撮影位置図
22	3-3-1.pdf	実況見分調書（イベント関係電源・第1回）	2020/01/14	中央消防署	2	49	2019/11/2、9:00-15:00調書（仮設舞台の電源供給）
23	3-3-2.pdf	実況見分調書（イベント関係電源・第1回）	2020/01/14	中央消防署	10	51	写真29枚
24	3-3-3.pdf	実況見分調書（イベント関係電源・第1回）	2020/01/14	中央消防署	1	61	野外イベント用電源供給ライン 別添1図
25	3-3-4.pdf	実況見分調書（イベント関係電源・第1回）	2020/01/14	中央消防署	1	62	野外イベント用電源供給ライン 別添2図（写真位置番号あり）
26	3-4-1.pdf	実況見分調書（正殿・第2回）	2020/01/15	予防課	2	63	2019/11/3、10:00-17:00調書（正殿）
27	3-4-2.pdf	実況見分調書（正殿・第2回）	2020/01/15	予防課	8	65	写真29枚
28	3-4-3.pdf	実況見分調書（正殿・第2回）	2020/01/15	予防課	1	73	正殿写真撮影位置図
29	3-5-1.pdf	実況見分調書（正殿・第3回）	2020/01/16	予防課	1	74	2019/11/4、10:00-18:00調書（正殿）
30	3-5-2.pdf	実況見分調書（正殿・第3回）	2020/01/16	予防課	2	75	写真6枚
31	3-5-3.pdf	実況見分調書（正殿・第3回）	2020/01/16	予防課	1	77	正殿写真撮影位置図
32	3-6-1.pdf	実況見分調書（正殿・第4回）	2020/01/17	予防課	1	78	2019/11/5、10:00-17:00調書（正殿）
33	3-6-2.pdf	実況見分調書（正殿・第4回）	2020/01/17	予防課	16	79	写真46枚 ※主に回収された金属片写真
34	3-6-3.pdf	実況見分調書（正殿・第4回）	2020/01/17	予防課	1	95	正殿写真撮影位置図
35	3-7-1.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	5	96	2019/11/5、10:00-17:00調書（正殿） ※分電盤系統、配線状況
36	3-7-2.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	21	101	写真62枚 ※主に焼けた配線とブレーカ
37	3-7-3.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	1	122	正殿写真撮影位置図
38	3-7-4.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	4	123	1階床下電気設備平面図
39	3-7-5.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	21	127	分電盤定期点検票、分電盤・制御盤共通仕様書、塗装仕様書、ハンドル及び図面入れ仕様書、電気系統図
40	3-7-6.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	2	148	盤(通常盤と非常盤)の写真

41	3-7-7.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	1	150	盤内の写真
42	3-8-1.pdf	実況見分調書（正殿・第6回）	2020/01/20	予防課	3	151	2019/11/6、10:00-17:00調書（正殿） ※分電盤右側面、ハブボックス、照明器具、送風機
43	3-8-2.pdf	実況見分調書（正殿・第6回）	2020/01/20	予防課	17	154	写真49枚 ※主に焼けた分電盤、配線、モータ
44	3-8-3.pdf	実況見分調書（正殿・第6回）	2020/01/20	予防課	1	171	ITV設備システム(防犯カメラ)系統図
45	3-8-4.pdf	実況見分調書（正殿・第6回）	2020/01/20	予防課	2	172	送風機システム仕様書
46	3-9-1.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	2	174	2019/11/7、10:30-16:00調書（正殿） ※第1区画、第5区画の復元見分
47	3-9-2.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	5	176	写真14枚
48	3-9-3.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	1	181	正殿写真撮影位置図
49	3-9-4.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	1	182	正殿照明器具配置図
50	3-9-5.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	1	183	LED仕様書？（全面黒塗り）
51	3-9-6.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	1	184	LED仕様書？（全面黒塗り）
52	3-10-1.pdf	実況見分調書（正殿・第8回）	2020/01/22	予防課	1	185	2019/11/8、10:30-16:30調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
53	3-10-2.pdf	実況見分調書（正殿・第8回）	2020/01/22	予防課	4	186	写真11枚
54	3-10-3.pdf	実況見分調書（正殿・第8回）	2020/01/22	予防課	1	190	正殿写真撮影位置図
55	3-11-1.pdf	実況見分調書（正殿・第9回）	2020/01/23	予防課	2	191	2019/11/9、10:00-15:30調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
56	3-11-2.pdf	実況見分調書（正殿・第9回）	2020/01/23	予防課	4	193	写真11枚
57	3-11-3.pdf	実況見分調書（正殿・第9回）	2020/01/23	予防課	1	197	正殿写真撮影位置図
58	3-11-4.pdf	実況見分調書（正殿・第9回）	2020/01/23	予防課	5	198	資料（全面黒塗りのため、内容不明）
59	3-12-1.pdf	実況見分調書（正殿・第10回）	2020/01/24	予防課	1	203	2019/11/11、10:30-16:30調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
60	3-12-2.pdf	実況見分調書（正殿・第10回）	2020/01/24	予防課	2	204	写真5枚
61	3-12-3.pdf	実況見分調書（正殿・第10回）	2020/01/24	予防課	1	206	正殿写真撮影位置図
62	3-13-1.pdf	実況見分調書（正殿・第11回）	2020/01/24	予防課	1	207	2019/11/12、10:00-15:30調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
63	3-13-2.pdf	実況見分調書（正殿・第11回）	2020/01/24	予防課	2	208	写真5枚
64	3-13-3.pdf	実況見分調書（正殿・第11回）	2020/01/24	予防課	1	210	正殿写真撮影位置図
65	3-14-1.pdf	実況見分調書（正殿・第12回）	2020/01/27	予防課	1	211	2019/11/13、10:00-15:00調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
66	3-14-2.pdf	実況見分調書（正殿・第12回）	2020/01/27	予防課	2	212	写真6枚
67	3-14-3.pdf	実況見分調書（正殿・第12回）	2020/01/27	予防課	1	214	正殿写真撮影位置図
68	3-15-1.pdf	実況見分調書（正殿・第13回）	2020/01/27	予防課	1	215	2019/11/14、9:00-15:00調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
69	3-15-2.pdf	実況見分調書（正殿・第13回）	2020/01/27	予防課	2	216	写真6枚
70	3-15-3.pdf	実況見分調書（正殿・第13回）	2020/01/27	予防課	1	218	正殿写真撮影位置図
71	3-16-1.pdf	実況見分調書（正殿・第14回）	2020/01/28	予防課	1	219	2019/11/15、10:00-15:00調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
72	3-16-2.pdf	実況見分調書（正殿・第14回）	2020/01/28	予防課	4	220	写真11枚

73	3-16-3.pdf	実況見分調書（正殿・第14回）	2020/01/28	予防課	1	224	正殿写真撮影位置図
74	3-17-1.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/01/29	予防課	1	225	2019/11/25、10:00-15:00調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
75	3-17-2.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/01/29	予防課	3	226	写真8枚
76	3-17-3.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/01/29	予防課	1	229	正殿写真撮影位置図
77	3-18-1.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第1回）	2020/01/17	中央消防署	2	230	2019/11/25、9:00-15:00調書（正殿東側）
78	3-18-2.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第1回）	2020/01/17	中央消防署	3	232	写真7枚
79	3-18-3.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第1回）	2020/01/17	中央消防署	1	235	正殿写真撮影位置図
80	3-19-1.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第2回）	2020/01/20	中央消防署	2	236	2019/11/28、9:00-15:00調書（正殿東側）
81	3-19-2.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第2回）	2020/01/20	中央消防署	10	238	写真29枚
82	3-19-3.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第2回）	2020/01/20	中央消防署	1	248	正殿写真撮影位置図
83	3-20-1.pdf	実況見分調書（正殿電気配管・第1回）	2020/01/23	中央消防署	2	249	2019/12/3、10:00-15:00調書（正殿北東側(電気配管)）
84	3-20-2.pdf	実況見分調書（正殿電気配管・第1回）	2020/01/23	中央消防署	7	251	写真20枚
85	3-20-3.pdf	実況見分調書（正殿電気配管・第1回）	2020/01/23	中央消防署	1	258	正殿写真撮影位置図
86	3-20-4.pdf	実況見分調書（正殿電気配管・第1回）	2020/01/23	中央消防署	1	259	1階床下電気設備平面図
87	3-21-1.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/12/14	予防課	1	260	2019/12/13、10:00-15:00調書（正殿南側半分）
88	3-21-2.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/12/14	予防課	3	261	写真9枚
89	3-21-3.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/12/14	予防課	1	264	正殿写真撮影位置図
90	3-22-1.pdf	実況見分調書（正殿・第16回）	2019/12/26	予防課	1	265	2019/12/25、10:00-15:00調書（正殿南側半分）
91	3-22-2.pdf	実況見分調書（正殿・第16回）	2019/12/26	予防課	3	266	写真9枚
92	3-22-3.pdf	実況見分調書（正殿・第16回）	2019/12/26	予防課	1	269	正殿写真撮影位置図
93	3-23-1.pdf	実況見分調書（防犯カメラ映像・第1回）	2020/03/10	西消防署	5	270	2020/1/30 10:00- 2020/2/28 17:00調書（首里城正殿及び周辺の防犯カメラ映像）
94	3-23-2.pdf	実況見分調書（防犯カメラ映像・第1回）	2020/03/10	西消防署	15	275	場内防犯カメラ仕様書、系統図
95	3-23-3.pdf	実況見分調書（防犯カメラ映像・第1回）	2020/03/10	西消防署	5	290	当日の防犯カメラが撮影した画像（イベントステージの写真あり）
96	3-23-4.pdf	実況見分調書（防犯カメラ映像・第1回）	2020/03/10	西消防署	1	295	当日2時43分の発光の画像
97	3-24-1.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	2	296	2019/11/3 9:00-17:00調書（消防設備など）
98	3-24-2.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	3	298	写真8枚
99	3-24-3.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	1	301	放水銃設置位置
100	3-24-4.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	1	302	屋外消火栓設置位置
101	3-24-5.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	3	303	警報管理システム保守画面のキャプチャ
102	3-24-6.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	7	306	火災報知設備系統図
103	3-24-7.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	1	313	正殿立面図
104	3-24-8.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	1	314	西之廊下 平面図・立面図 1/50
105	3-25-1.pdf	実況見分調書（防犯センサー設置状況等・第1回）	2020/01/20	予防課	1	315	2019/11/6 11:00-11:30調書（防犯センサー設置状況など）
106	3-25-2.pdf	実況見分調書（防犯センサー設置状況等・第1回）	2020/01/20	予防課	10	316	全面黒塗り。防犯センサー包含範囲図、機器姿図、センサー監視・感知範囲
107	3-26-1.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	4	326	2019/11/2 10:00-15:30調書（北殿）
108	3-26-2.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	22	330	写真64枚
109	3-26-3.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	1	352	北殿写真撮影位置図
110	3-26-4.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	1	353	北殿 焼損床面積、収容物見取り図
111	3-26-5.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	1	354	北殿平面図
112	3-26-6.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	1	355	北殿立面図

113	3-27-1.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	8	356	2019/11/1 10:00- 2019/11/8 15:00調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)
114	3-27-2.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	42	364	写真125枚
115	3-27-3.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	406	黄金御殿1階 写真撮影位置図
116	3-27-4.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	407	黄金御殿2階 写真撮影位置図
117	3-27-5.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	408	奥書院1階 写真撮影位置図
118	3-27-6.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	409	黄金御殿1階 焼損床面積、収容物見取り図
119	3-27-7.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	410	黄金御殿2階 焼損床面積、収容物見取り図
120	3-27-8.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	411	奥書院 焼損床面積、収容物見取り図
121	3-27-9.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	412	近習詰所、クラシシヨウ 平面図
122	3-27-10.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	413	黄金御殿、近習詰所、立面図
123	3-27-11.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	414	黄金御殿、奥書院、近習詰所、
124	3-27-12.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	415	近習詰所、寄満、立面図
125	3-27-13.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	416	奥書院 立面図
126	3-28-1.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	2	417	2019/11/1 10:00- 2019/11/3 15:00調書 (奉神門・第1回)
127	3-28-2.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	21	419	写真61枚
128	3-28-3.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	3	440	奉神門 写真撮影位置図
129	3-28-4.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	1	443	奉神門 焼損床面積、収容物見取り図
130	3-28-5.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	1	444	奉神門1階、2階 平面図
131	3-28-6.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	1	445	奉神門1階、2階 立面図
132	3-29-1.pdf	実況見分調書 (奉神門・第2回)	2020/02/24	予防課	1	446	2020/2/23 15:50-16:20調書 (奉神門・第2回)
133	3-29-2.pdf	実況見分調書 (奉神門・第2回)	2020/02/24	予防課	3	447	写真7枚
134	3-29-3.pdf	実況見分調書 (奉神門・第2回)	2020/02/24	予防課	1	450	奉神門 写真撮影位置図
135	3-30-1.pdf	実況見分調書 (奉神門・第3回)	2020/03/12	予防課	1	451	2020/3/11 12:00-12:30調書 (奉神門・第3回)
136	3-30-2.pdf	実況見分調書 (奉神門・第3回)	2020/03/12	予防課	2	452	写真4枚
137	3-30-3.pdf	実況見分調書 (奉神門・第3回)	2020/03/12	予防課	1	454	奉神門 写真撮影位置図
138	3-31-1.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	5	455	2019/11/2 10:00- 2019/11/6 17:00調書 (南殿、番所)
139	3-31-2.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	26	460	写真77枚
140	3-31-3.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	1	486	南殿、番所1階 写真撮影位置図
141	3-31-4.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	1	487	南殿、番所2階 写真撮影位置図
142	3-31-5.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	2	488	南殿、番所 焼損床面積、収容物見取り図
143	3-31-6.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	1	490	南殿、番所 平面図
144	3-31-7.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	1	491	南殿、番所 立面図
145	3-32-1.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	4	492	2019/11/2 10:00- 2019/11/6 17:00調書 (二階御殿)
146	3-32-2.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	19	496	写真55枚
147	3-32-3.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	1	515	二階御殿1階 写真撮影位置図
148	3-32-4.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	1	516	二階御殿2階 写真撮影位置図
149	3-32-5.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	2	517	二階御殿、ポンプ室 焼損床面積、収容物見取り図
150	3-32-6.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	1	519	二階御殿、ポンプ室 地下平面図
151	3-32-7.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	1	520	二階御殿 平面図
152	3-32-8.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	1	521	二階御殿 立面図
153	3-33-1.pdf	実況見分調書 (書院、鎖之間・第1回)	2019/11/13	予防課	2	522	2019/11/2 10:00- 2019/11/6 17:00調書 (書院、鎖之間・第1回)
154	3-33-2.pdf	実況見分調書 (書院、鎖之間・第1回)	2019/11/13	予防課	11	524	写真32枚

155	3-33-3.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	535	書院、鎖之間1階 写真撮影位置図
156	3-33-4.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	536	書院、鎖之間地下1階 写真撮影位置図
157	3-33-5.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	2	537	書院、鎖之間 焼損床面積、収容物見取り図
158	3-33-6.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	539	書院、鎖之間1階 平面図
159	3-33-7.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	540	書院、鎖之間地下1階 平面図
160	3-33-8.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	541	書院、鎖之間 立面図
161	3-33-9.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	542	書院、鎖之間 立面図
162	3-34-1.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	1	543	2019/11/22 10:00- 2019/11/22 11:00調書（女官居室・第1回）
163	3-34-2.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	9	544	写真26枚
164	3-34-3.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	2	553	女官居室 写真撮影位置図
165	3-34-4.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	1	555	女官居室 焼損床面積、収容物見取り図
166	3-34-5.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	1	556	女官居室1階 平面図
167	3-34-6.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	1	557	女官居室2階 平面図
168	3-34-7.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	1	558	女官居室 立面図
169	4-1.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/08	中央消防署首里出張所	1	559	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 首里出張所 首里小隊長
170	4-2.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/20	中央消防署 神原分署	1	560	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 神原分署 神原中隊長
171	4-3.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/08	中央消防署	1	561	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 中央中隊長
172	4-4.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/11	中央消防署 国場出張所	1	562	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 国場出張所 国場小隊長
173	4-5.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/08	中央消防署	2	563	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 指揮隊長
174	4-6.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/17	西消防署	2	565	2019/10/31 2時33分頃 西高度救助隊長
175	4-7.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/08	中央消防署首里出張所	1	567	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 首里出張所 首里救急小隊長
176	4-8.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/17	西消防署	2	568	2019/10/31 2時33分頃 西第2小隊長
177	4-9.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/08	中央消防署	1	570	2019/10/31 2時33分頃 中央救急小隊長
178	4-10.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/14	西消防署	1	571	2019/10/31 2時33分頃 西消防署 西第1小隊長
179	4-11.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/14	西消防署 安謝出張所	1	572	2019/10/31 2時33分頃 西消防署安謝第1小隊長
180	4-12.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/14	西消防署 小祿出張所	1	573	2019/10/31 2時33分頃 西消防署小祿第1小隊長
181	4-13.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/14	中央消防署 神原分署	1	574	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 神原分署 神原救急第2小隊長
182	5-1.pdf	質問調書（第1回）	2019/11/27	予防課	1	575	2019/11/27 11:21-11:36 黒塗り。
183	5-2.pdf	質問調書（第2回）	2019/11/27	予防課	1	576	2019/11/27 11:21-11:36 黒塗り。
184	5-3.pdf	質問調書（第3回）	2019/11/27	予防課	2	577	2019/11/27 11:21-11:36 黒塗り。
185	5-4.pdf	質問調書（第1回）	2019/11/28	予防課	1	579	2019/11/28 9:50-10:05 黒塗り。
186	5-5.pdf	質問調書（第1回）	2019/11/28	予防課	1	580	2019/11/28 10:35-11:15 黒塗り。
187	5-6.pdf	質問調書（第1回）	2019/11/28	予防課	1	581	2019/11/28 11:50-11:57 黒塗り。
188	5-7.pdf	質問調書（第1回）	2019/11/05	予防課	1	582	2019/11/5 10:00-10:15 黒塗り。
189	5-8.pdf	質問調書（第1回）	2019/12/01	予防課	1	583	2019/12/1 13:55-14:10 黒塗り。

190	5-9.pdf	質問調査書(第1回)	2019/11/05	予防課	1	584	2019/11/5 13:40-14:00 黒塗り。
191	5-10.pdf	質問調査書(第1回)	2019/12/01	予防課	1	585	2019/12/1 13:15-13:20 黒塗り。
192	5-11.pdf	質問調査書(第1回)	2019/11/28	予防課	1	586	2019/11/28 12:00-12:10 黒塗り。
193	5-12.pdf	質問調査書(第1回)	2020/06/08	予防課	1	587	2020/6/8 11:15-11:45 黒塗り。
194	5-13.pdf	質問調査書(第1回)	2020/10/07	予防課	1	588	2020/10/7 10:10-10:40 黒塗り。
195	6-1.pdf	損害調査書	2020/11/30	予防課	12	589	首里城火災の損害額5,285,763,700円
196	6-2.pdf	損害調査書	2020/11/30		23	601	首里城火災損害額表
197	6-3.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	624	美ら島財団 り災届出書(正殿、西之廊下、南之廊下) 2020/10/14
198	6-4.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	627	美ら島財団 り災届出書(南殿・番所) 2020/10/14
199	6-5.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	630	美ら島財団 り災届出書(書院・鎖之間) 2020/10/14
200	6-6.pdf	損害調査書	2020/11/30		4	633	美ら島財団 り災届出書(二階御殿) 2020/10/14
201	6-7.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	637	二階御殿作業員詰所でのり災届出書 2019/12/26
202	6-8.pdf	損害調査書	2020/11/30		8	639	美ら島財団 り災届出書(黄金御殿・寄満) 2020/10/14
203	6-9.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	647	美ら島財団 り災届出書(奥書院) 2020/10/14
204	6-10.pdf	損害調査書	2020/11/30		5	649	美ら島財団 り災届出書(北殿) 2020/10/14
205	6-11.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	654	美ら島財団 り災届出書(奉神門) 2020/10/14
206	6-12.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	657	美ら島財団 り災届出書(女官居室) 2020/10/14
207	6-13.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	659	美ら島財団 り災届出書(広福門) 2020/10/14
208	6-14.pdf	損害調査書	2020/11/30		4	662	正殿前御庭でのり災証明書 2019/12/4
209	6-15.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	666	正殿前御庭でのり災証明書 2019/12/25
210	6-16.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	668	正殿前御庭でのり災証明書 2019/12/23
211	6-17.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	670	正殿前御庭でのり災証明書 2020/6/22
212	6-18.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	673	正殿前御庭でのり災証明書 2019/11/27
213	6-19.pdf	損害調査書	2020/11/30		4	676	正殿前御庭でのり災証明書 2020/2/13
214	6-20.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	680	正殿前御庭でのり災証明書 2020/2/4
215	6-21.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	682	正殿前御庭でのり災証明書 2019/12/11
216	7-1-1.pdf	蛍光X線分析装置(EDX)による分析結果			1	685	
217	7-1-2.pdf	LED照明器具パーツ表			2	686	
218	7-1-3.pdf	分析_200204 1-1~1-6	2020/02/04		12	688	2020/2/4実施(1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6)
219	7-1-4.pdf	延長コードパーツ表			2	700	
220	7-1-5.pdf	分析_200204 2-1-1~2-1-3、2-2、2-3-1~2-3-2、2-4、2-5	2020/02/04		17	702	2020/2/4実施(2-1-1、2-1-2、2-1-3、2-2、2-3-1、2-3-2、2-4、2-5)
221	7-1-6.pdf	2口タップパーツ表			2	719	
222	7-1-7.pdf	分析_200204 3-1~3-6	2020/02/04		12	721	2020/2/4実施(3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6)
223	7-1-8.pdf	分析_200204 焼損品1	2020/02/04		6	733	2020/2/4実施(焼損品1)
224	7-2-1.pdf	燃焼実験			14	739	燃焼実験対象物 LED照明器具、二口タップ付き延長コード
225	7-3-1.pdf	蛍光X線分析装置(EDX)による分析結果			4	753	
226	7-4-1.pdf	燃焼実験1(配線)			1	757	
227	7-4-2.pdf	燃焼実験1(金属部品)			1	758	
228	7-4-3.pdf	実験結果(燃焼実験1)			3	759	
229	7-4-4.pdf	分析_実験1 配線1~3	2020/02/17		6	762	2020/2/17実施(配線1、配線2、配線3)

230	7-4-5.pdf	分析_実験1 金属部品1～5	2020/02/17	10	768	2020/2/17実施(金属部品1、金属部品2、金属部品3、金属部品4、金属部品5)
231	7-4-6.pdf	分析_実験1 金属部品6～9、11、13	2020/02/17	14	778	2020/2/17実施(金属部品6、金属部品7、金属部品8、金属部品9、金属部品11、金属部品13)
232	7-5-1.pdf	燃烧実験2(金属部品)		1	792	
233	7-5-2.pdf	実験結果(燃烧実験2)		2	793	
234	7-5-3.pdf	分析_実験2 金属部品1～4、6、9、11	2020/02/18	15	795	2020/2/18実施(金属部品1、金属部品2、金属部品3、金属部品4、金属部品6、金属部品9、金属部品11)
235	7-6-1.pdf	燃烧実験3(LED照明器具)		1	810	
236	7-6-2.pdf	燃烧実験3(タップ付き延長コード)		1	811	
237	7-6-3.pdf	燃烧実験3(銅粒)		1	812	
238	7-6-4.pdf	実験結果(燃烧実験3)		2	813	
239	7-6-5.pdf	分析_実験3 (LED照明1、LED照明5、LED照明、LED照明6、LED照明7、二口タップ4、二口タップ21)	2020/02/18	12	815	2020/2/18実施 (LED照明1、LED照明5、LED照明、LED照明6、LED照明7、二口タップ4、二口タップ21)
240	7-7-1-1.pdf	採取物件 (第1区画)		8	827	
241	7-7-1-2.pdf	分析_特A 1区画1、特A 1区画2、特A 1区画3、特A 1区画4、特A 1区画5、特A 1区画6	2020/02/18	15	835	2020/2/18実施 (特A 1区画1、特A 1区画2、特A 1区画3、特A 1区画4、特A 1区画5、特A 1区画6)
242	7-7-1-3.pdf	分析_特A 1区画7、特A 1区画8、特A 1区画9、特A 1区画10、特A 1区画11、特A 1区画12	2020/02/20	14	850	2020/2/20実施 (特A 1区画7、特A 1区画8、特A 1区画9、特A 1区画10、特A 1区画11、特A 1区画12)
243	7-7-1-4.pdf	分析_特A 1区画13、特A 1区画14、特A 1区画15、特A 1区画16、特A 1区画17	2020/02/25	14	864	2020/2/25実施 (1区画13、特A 1区画14、特A 1区画15、特A 1区画16、特A 1区画17)
244	7-7-1-5.pdf	分析_特A 1区画18、特A 1区画19、特A 1区画20	2020/02/25	15	878	2020/2/25実施 (特A 1区画18、特A 1区画19、特A 1区画20)
245	7-7-1-6.pdf	分析_特A 1区画24、特A 1区画25、特A 1区画26、特A 1区画27、特A 1区画28、特A 1区画29	2020/02/25	14	893	2020/2/25実施 (特A 1区画24、特A 1区画25、特A 1区画26、特A 1区画27、特A 1区画28、特A 1区画29)
246	7-7-1-7.pdf	分析_特A 1区画24、特A 1区画30、特A 1区画31、特A 1区画32、特A 1区画33、特A 1区画34	2020/02/25	13	907	2020/2/25実施 (特A 1区画24、特A 1区画30、特A 1区画31、特A 1区画32、特A 1区画33、特A 1区画34)
247	7-7-1-8.pdf	分析_特A 1区画35-1、特A 1区画35-2、特A 1区画35-3	2020/02/27	6	920	2020/2/27実施 (特A 1区画35-1、特A 1区画35-2、特A 1区画35-3)
248	7-7-2-1.pdf	採取物件 (第2区画)		4	926	
249	7-7-2-2.pdf	分析_特A 2区画1～6	2020/02/26	15	930	2020/2/26実施 (特A 2区画1、2、3、4、5、6)
250	7-7-2-3.pdf	分析_特A 2区画7～11	2020/02/26	15	945	2020/2/26実施 (特A 2区画7、8、9、10、11)
251	7-7-2-4.pdf	分析_特A 2区画12～16	2020/02/26	14	960	2020/2/26実施 (特A 2区画12、13、14、15、16)
252	7-7-2-5.pdf	分析_特A 2区画17～19	2020/02/26	8	974	2020/2/26実施 (特A 2区画17、18、19)
253	7-7-3-1.pdf	採取物件 (第5区画)		1	982	
254	7-7-3-2.pdf	分析_特A 5区画1	2020/02/26	1	983	2020/2/26実施 (特A 5区画1)
255	7-7-3-3.pdf	分析_特A 5区画1～5	2020/02/26	11	984	2020/2/26実施 (特A 5区画1、2、3、4、5)
256	7-7-4-1.pdf	採取物件 (第6区画)		3	995	
257	7-7-4-2.pdf	分析_特A 6区画1～6	2020/02/26	16	998	2020/2/26実施 (特A 6区画1、2、3、4、5、6)
258	7-7-4-3.pdf	分析_特A 6区画7～11	2020/02/26	15	1014	2020/2/26実施 (特A 6区画7、8、9、10、11)

259	7-8-1.pdf	赤色塗料と木材分析比較	2019/11/19	1	1029	
260	7-8-2.pdf	赤色塗料分析グラフ	2019/11/19	1	1030	2019/11/19 (赤色塗料の時間による変化グラフ)
261	7-8-3.pdf	赤色塗料分析グラフ	2019/11/19	1	1031	2019/11/19 (赤色塗料の温度による変化グラフ)
262	7-8-4.pdf	木材分析グラフ	2019/11/19	1	1032	2019/11/19 (木材の時間による変化グラフ)
263	7-8-5.pdf	木材分析グラフ	2019/11/19	1	1033	2019/11/19 (木材の温度による変化グラフ)
264	7-8-6.pdf	分析_首里城赤色塗料	2020/02/27	1	1034	2020/2/27実施 (首里城赤色塗料)
265	7-8-7.pdf	分析_首里城赤色塗料	2020/02/27	1	1035	2020/2/27実施 (首里城木材)

No	ファイル名	文書名	文書日付	発行元	ページ数	統合ファイルページ番号	Memo
1	1-1.pdf	火災報告書	2020/12/28	予防課	2	1	
2	2-1.pdf	火災原因判定書	2020/12/28	予防課	14	3	
3	3-1-1.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	2	17	2019/11/2、9:00-17:00調書（正殿）
4	3-1-2.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	9	19	写真25枚、発掘調査分割図
5	3-1-3.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	28	正殿写真撮影位置図
6	3-1-4.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	3	29	正殿1F、2F、3Fの平面図
7	3-1-5.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	32	正殿1階平面図(寸法入)
8	3-1-6.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	33	正殿2階平面図(寸法入)
9	3-1-7.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	34	正殿3階平面図(寸法入)
10	3-1-8.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	35	西側立面図（正面）1/100
11	3-1-9.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	36	東側立面図（背面）1/100
12	3-1-10.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	37	南側立面図（側面）1/100
13	3-1-11.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	38	北側立面図（側面）1/100
14	3-1-12.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	39	横断面図1/100（寸法入、位置図有）
15	3-1-13.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	40	縦断面図1/100（寸法入、位置図有）
16	3-1-14.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	41	首里城位置図(日本地図)
17	3-1-15.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	42	城内配置図
18	3-1-16.pdf	実況見分調書（正殿・第1回）	2020/01/14	予防課	1	43	城内エリアマップ
19	3-2-1.pdf	実況見分調書（イベント関係舞台・第1回）	2020/01/14	中央消防署	2	44	2019/11/2、9:00-15:00調書（首里城正殿前仮設舞台）
20	3-2-2.pdf	実況見分調書（イベント関係舞台・第1回）	2020/01/14	中央消防署	2	46	写真6枚
21	3-2-3.pdf	実況見分調書（イベント関係舞台・第1回）	2020/01/14	中央消防署	1	48	仮設舞台焼損状況撮影位置図
22	3-3-1.pdf	実況見分調書（イベント関係電源・第1回）	2020/01/14	中央消防署	2	49	2019/11/2、9:00-15:00調書（仮設舞台の電源供給）
23	3-3-2.pdf	実況見分調書（イベント関係電源・第1回）	2020/01/14	中央消防署	10	51	写真29枚
24	3-3-3.pdf	実況見分調書（イベント関係電源・第1回）	2020/01/14	中央消防署	1	61	野外イベント用電源供給ライン 別添1図
25	3-3-4.pdf	実況見分調書（イベント関係電源・第1回）	2020/01/14	中央消防署	1	62	野外イベント用電源供給ライン 別添2図（写真位置番号あり）
26	3-4-1.pdf	実況見分調書（正殿・第2回）	2020/01/15	予防課	2	63	2019/11/3、10:00-17:00調書（正殿）
27	3-4-2.pdf	実況見分調書（正殿・第2回）	2020/01/15	予防課	8	65	写真29枚
28	3-4-3.pdf	実況見分調書（正殿・第2回）	2020/01/15	予防課	1	73	正殿写真撮影位置図
29	3-5-1.pdf	実況見分調書（正殿・第3回）	2020/01/16	予防課	1	74	2019/11/4、10:00-18:00調書（正殿）
30	3-5-2.pdf	実況見分調書（正殿・第3回）	2020/01/16	予防課	2	75	写真6枚
31	3-5-3.pdf	実況見分調書（正殿・第3回）	2020/01/16	予防課	1	77	正殿写真撮影位置図
32	3-6-1.pdf	実況見分調書（正殿・第4回）	2020/01/17	予防課	1	78	2019/11/5、10:00-17:00調書（正殿）
33	3-6-2.pdf	実況見分調書（正殿・第4回）	2020/01/17	予防課	16	79	写真46枚 ※主に回収された金属片写真
34	3-6-3.pdf	実況見分調書（正殿・第4回）	2020/01/17	予防課	1	95	正殿写真撮影位置図
35	3-7-1.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	5	96	2019/11/5、10:00-17:00調書（正殿） ※分電盤系統、配線状況
36	3-7-2.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	21	101	写真62枚 ※主に焼けた配線とブレーカ
37	3-7-3.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	1	122	正殿写真撮影位置図
38	3-7-4.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	4	123	1階床下電気設備平面図
39	3-7-5.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	21	127	分電盤定期点検票、分電盤・制御盤共通仕様書、塗装仕様書、ハンドル及び図面入れ仕様書、電気系統図
40	3-7-6.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	2	148	盤(通常盤と非常盤)の写真

41	3-7-7.pdf	実況見分調書（正殿・第5回）	2020/01/17	予防課	1	150	盤内の写真
42	3-8-1.pdf	実況見分調書（正殿・第6回）	2020/01/20	予防課	3	151	2019/11/6、10:00-17:00調書（正殿） ※分電盤右側面、ハブボックス、照明器具、送風機
43	3-8-2.pdf	実況見分調書（正殿・第6回）	2020/01/20	予防課	17	154	写真49枚 ※主に焼けた分電盤、配線、モータ
44	3-8-3.pdf	実況見分調書（正殿・第6回）	2020/01/20	予防課	1	171	ITV設備システム(防犯カメラ)系統図
45	3-8-4.pdf	実況見分調書（正殿・第6回）	2020/01/20	予防課	2	172	送風機システム仕様書
46	3-9-1.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	2	174	2019/11/7、10:30-16:00調書（正殿） ※第1区画、第5区画の復元見分
47	3-9-2.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	5	176	写真14枚
48	3-9-3.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	1	181	正殿写真撮影位置図
49	3-9-4.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	1	182	正殿照明器具配置図
50	3-9-5.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	1	183	LED仕様書？（全面黒塗り）
51	3-9-6.pdf	実況見分調書（正殿・第7回）	2020/01/21	予防課	1	184	LED仕様書？（全面黒塗り）
52	3-10-1.pdf	実況見分調書（正殿・第8回）	2020/01/22	予防課	1	185	2019/11/8、10:30-16:30調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
53	3-10-2.pdf	実況見分調書（正殿・第8回）	2020/01/22	予防課	4	186	写真11枚
54	3-10-3.pdf	実況見分調書（正殿・第8回）	2020/01/22	予防課	1	190	正殿写真撮影位置図
55	3-11-1.pdf	実況見分調書（正殿・第9回）	2020/01/23	予防課	2	191	2019/11/9、10:00-15:30調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
56	3-11-2.pdf	実況見分調書（正殿・第9回）	2020/01/23	予防課	4	193	写真11枚
57	3-11-3.pdf	実況見分調書（正殿・第9回）	2020/01/23	予防課	1	197	正殿写真撮影位置図
58	3-11-4.pdf	実況見分調書（正殿・第9回）	2020/01/23	予防課	5	198	資料（全面黒塗りのため、内容不明）
59	3-12-1.pdf	実況見分調書（正殿・第10回）	2020/01/24	予防課	1	203	2019/11/11、10:30-16:30調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
60	3-12-2.pdf	実況見分調書（正殿・第10回）	2020/01/24	予防課	2	204	写真5枚
61	3-12-3.pdf	実況見分調書（正殿・第10回）	2020/01/24	予防課	1	206	正殿写真撮影位置図
62	3-13-1.pdf	実況見分調書（正殿・第11回）	2020/01/24	予防課	1	207	2019/11/12、10:00-15:30調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
63	3-13-2.pdf	実況見分調書（正殿・第11回）	2020/01/24	予防課	2	208	写真5枚
64	3-13-3.pdf	実況見分調書（正殿・第11回）	2020/01/24	予防課	1	210	正殿写真撮影位置図
65	3-14-1.pdf	実況見分調書（正殿・第12回）	2020/01/27	予防課	1	211	2019/11/13、10:00-15:00調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
66	3-14-2.pdf	実況見分調書（正殿・第12回）	2020/01/27	予防課	2	212	写真6枚
67	3-14-3.pdf	実況見分調書（正殿・第12回）	2020/01/27	予防課	1	214	正殿写真撮影位置図
68	3-15-1.pdf	実況見分調書（正殿・第13回）	2020/01/27	予防課	1	215	2019/11/14、9:00-15:00調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
69	3-15-2.pdf	実況見分調書（正殿・第13回）	2020/01/27	予防課	2	216	写真6枚
70	3-15-3.pdf	実況見分調書（正殿・第13回）	2020/01/27	予防課	1	218	正殿写真撮影位置図
71	3-16-1.pdf	実況見分調書（正殿・第14回）	2020/01/28	予防課	1	219	2019/11/15、10:00-15:00調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
72	3-16-2.pdf	実況見分調書（正殿・第14回）	2020/01/28	予防課	4	220	写真11枚

73	3-16-3.pdf	実況見分調書（正殿・第14回）	2020/01/28	予防課	1	224	正殿写真撮影位置図
74	3-17-1.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/01/29	予防課	1	225	2019/11/25、10:00-15:00調書（正殿） ※検知器による油脂類の検知
75	3-17-2.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/01/29	予防課	3	226	写真8枚
76	3-17-3.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/01/29	予防課	1	229	正殿写真撮影位置図
77	3-18-1.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第1回）	2020/01/17	中央消防署	2	230	2019/11/25、9:00-15:00調書（正殿東側）
78	3-18-2.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第1回）	2020/01/17	中央消防署	3	232	写真7枚
79	3-18-3.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第1回）	2020/01/17	中央消防署	1	235	正殿写真撮影位置図
80	3-19-1.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第2回）	2020/01/20	中央消防署	2	236	2019/11/28、9:00-15:00調書（正殿東側）
81	3-19-2.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第2回）	2020/01/20	中央消防署	10	238	写真29枚
82	3-19-3.pdf	実況見分調書（正殿第9区画・第2回）	2020/01/20	中央消防署	1	248	正殿写真撮影位置図
83	3-20-1.pdf	実況見分調書（正殿電気配管・第1回）	2020/01/23	中央消防署	2	249	2019/12/3、10:00-15:00調書（正殿北東側(電気配管)）
84	3-20-2.pdf	実況見分調書（正殿電気配管・第1回）	2020/01/23	中央消防署	7	251	写真20枚
85	3-20-3.pdf	実況見分調書（正殿電気配管・第1回）	2020/01/23	中央消防署	1	258	正殿写真撮影位置図
86	3-20-4.pdf	実況見分調書（正殿電気配管・第1回）	2020/01/23	中央消防署	1	259	1階床下電気設備平面図
87	3-21-1.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/12/14	予防課	1	260	2019/12/13、10:00-15:00調書（正殿南側半分）
88	3-21-2.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/12/14	予防課	3	261	写真9枚
89	3-21-3.pdf	実況見分調書（正殿・第15回）	2020/12/14	予防課	1	264	正殿写真撮影位置図
90	3-22-1.pdf	実況見分調書（正殿・第16回）	2019/12/26	予防課	1	265	2019/12/25、10:00-15:00調書（正殿南側半分）
91	3-22-2.pdf	実況見分調書（正殿・第16回）	2019/12/26	予防課	3	266	写真9枚
92	3-22-3.pdf	実況見分調書（正殿・第16回）	2019/12/26	予防課	1	269	正殿写真撮影位置図
93	3-23-1.pdf	実況見分調書（防犯カメラ映像・第1回）	2020/03/10	西消防署	5	270	2020/1/30 10:00- 2020/2/28 17:00調書（首里城正殿及び周辺の防犯カメラ映像）
94	3-23-2.pdf	実況見分調書（防犯カメラ映像・第1回）	2020/03/10	西消防署	15	275	場内防犯カメラ仕様書、系統図
95	3-23-3.pdf	実況見分調書（防犯カメラ映像・第1回）	2020/03/10	西消防署	5	290	当日の防犯カメラが撮影した画像（イベントステージの写真あり）
96	3-23-4.pdf	実況見分調書（防犯カメラ映像・第1回）	2020/03/10	西消防署	1	295	当日2時43分の発光の画像
97	3-24-1.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	2	296	2019/11/3 9:00-17:00調書（消防設備など）
98	3-24-2.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	3	298	写真8枚
99	3-24-3.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	1	301	放水銃設置位置
100	3-24-4.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	1	302	屋外消火栓設置位置
101	3-24-5.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	3	303	警報管理システム保守画面のキャプチャ
102	3-24-6.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	7	306	火災報知設備系統図
103	3-24-7.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	1	313	正殿立面図
104	3-24-8.pdf	実況見分調書（消防設備等・第1回）	2019/11/12	予防課	1	314	西之廊下 平面図・立面図 1/50
105	3-25-1.pdf	実況見分調書（防犯センサー設置状況等・第1回）	2020/01/20	予防課	1	315	2019/11/6 11:00-11:30調書（防犯センサー設置状況など）
106	3-25-2.pdf	実況見分調書（防犯センサー設置状況等・第1回）	2020/01/20	予防課	10	316	全面黒塗り。防犯センサー包含範囲図、機器姿図、センサー監視・感知範囲
107	3-26-1.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	4	326	2019/11/2 10:00-15:30調書（北殿）
108	3-26-2.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	22	330	写真64枚
109	3-26-3.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	1	352	北殿写真撮影位置図
110	3-26-4.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	1	353	北殿 焼損床面積、収容物見取り図
111	3-26-5.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	1	354	北殿平面図
112	3-26-6.pdf	実況見分調書（北殿・第1回）	2019/11/29	予防課	1	355	北殿立面図

113	3-27-1.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	8	356	2019/11/1 10:00- 2019/11/8 15:00調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)
114	3-27-2.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	42	364	写真125枚
115	3-27-3.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	406	黄金御殿1階 写真撮影位置図
116	3-27-4.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	407	黄金御殿2階 写真撮影位置図
117	3-27-5.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	408	奥書院1階 写真撮影位置図
118	3-27-6.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	409	黄金御殿1階 焼損床面積、収容物見取り図
119	3-27-7.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	410	黄金御殿2階 焼損床面積、収容物見取り図
120	3-27-8.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	411	奥書院 焼損床面積、収容物見取り図
121	3-27-9.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	412	近習詰所、クラシンジョウ 平面図
122	3-27-10.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	413	黄金御殿、近習詰所、立面図
123	3-27-11.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	414	黄金御殿、奥書院、近習詰所、
124	3-27-12.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	415	近習詰所、寄満、立面図
125	3-27-13.pdf	実況見分調書 (黄金御殿、奥書院・第1回)	2019/11/29	予防課	1	416	奥書院 立面図
126	3-28-1.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	2	417	2019/11/1 10:00- 2019/11/3 15:00調書 (奉神門・第1回)
127	3-28-2.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	21	419	写真61枚
128	3-28-3.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	3	440	奉神門 写真撮影位置図
129	3-28-4.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	1	443	奉神門 焼損床面積、収容物見取り図
130	3-28-5.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	1	444	奉神門1階、2階 平面図
131	3-28-6.pdf	実況見分調書 (奉神門・第1回)	2019/11/22	予防課	1	445	奉神門1階、2階 立面図
132	3-29-1.pdf	実況見分調書 (奉神門・第2回)	2020/02/24	予防課	1	446	2020/2/23 15:50-16:20調書 (奉神門・第2回)
133	3-29-2.pdf	実況見分調書 (奉神門・第2回)	2020/02/24	予防課	3	447	写真7枚
134	3-29-3.pdf	実況見分調書 (奉神門・第2回)	2020/02/24	予防課	1	450	奉神門 写真撮影位置図
135	3-30-1.pdf	実況見分調書 (奉神門・第3回)	2020/03/12	予防課	1	451	2020/3/11 12:00-12:30調書 (奉神門・第3回)
136	3-30-2.pdf	実況見分調書 (奉神門・第3回)	2020/03/12	予防課	2	452	写真4枚
137	3-30-3.pdf	実況見分調書 (奉神門・第3回)	2020/03/12	予防課	1	454	奉神門 写真撮影位置図
138	3-31-1.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	5	455	2019/11/2 10:00- 2019/11/6 17:00調書 (南殿、番所)
139	3-31-2.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	26	460	写真77枚
140	3-31-3.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	1	486	南殿、番所1階 写真撮影位置図
141	3-31-4.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	1	487	南殿、番所2階 写真撮影位置図
142	3-31-5.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	2	488	南殿、番所 焼損床面積、収容物見取り図
143	3-31-6.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	1	490	南殿、番所 平面図
144	3-31-7.pdf	実況見分調書 (南殿、番所・第1回)	2019/11/22	予防課	1	491	南殿、番所 立面図
145	3-32-1.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	4	492	2019/11/2 10:00- 2019/11/6 17:00調書 (二階御殿)
146	3-32-2.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	19	496	写真55枚
147	3-32-3.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	1	515	二階御殿1階 写真撮影位置図
148	3-32-4.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	1	516	二階御殿2階 写真撮影位置図
149	3-32-5.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	2	517	二階御殿、ポンプ室 焼損床面積、収容物見取り図
150	3-32-6.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	1	519	二階御殿、ポンプ室 地下平面図
151	3-32-7.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	1	520	二階御殿 平面図
152	3-32-8.pdf	実況見分調書 (二階御殿)	2019/11/28	予防課	1	521	二階御殿 立面図
153	3-33-1.pdf	実況見分調書 (書院、鎖之間・第1回)	2019/11/13	予防課	2	522	2019/11/2 10:00- 2019/11/6 17:00調書 (書院、鎖之間・第1回)
154	3-33-2.pdf	実況見分調書 (書院、鎖之間・第1回)	2019/11/13	予防課	11	524	写真32枚

155	3-33-3.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	535	書院、鎖之間1階 写真撮影位置図
156	3-33-4.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	536	書院、鎖之間地下1階 写真撮影位置図
157	3-33-5.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	2	537	書院、鎖之間 焼損床面積、収容物見取り図
158	3-33-6.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	539	書院、鎖之間1階 平面図
159	3-33-7.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	540	書院、鎖之間地下1階 平面図
160	3-33-8.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	541	書院、鎖之間 立面図
161	3-33-9.pdf	実況見分調書（書院、鎖之間・第1回）	2019/11/13	予防課	1	542	書院、鎖之間 立面図
162	3-34-1.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	1	543	2019/11/22 10:00- 2019/11/22 11:00調書（女官居室・第1回）
163	3-34-2.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	9	544	写真26枚
164	3-34-3.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	2	553	女官居室 写真撮影位置図
165	3-34-4.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	1	555	女官居室 焼損床面積、収容物見取り図
166	3-34-5.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	1	556	女官居室1階 平面図
167	3-34-6.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	1	557	女官居室2階 平面図
168	3-34-7.pdf	実況見分調書（女官居室・第1回）	2019/12/02	予防課	1	558	女官居室 立面図
169	4-1.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/08	中央消防署首里出張所	1	559	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 首里出張所 首里小隊長
170	4-2.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/20	中央消防署 神原分署	1	560	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 神原分署 神原中隊長
171	4-3.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/08	中央消防署	1	561	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 中央中隊長
172	4-4.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/11	中央消防署 国場出張所	1	562	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 国場出張所 国場小隊長
173	4-5.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/08	中央消防署	2	563	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 指揮隊長
174	4-6.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/17	西消防署	2	565	2019/10/31 2時33分頃 西高度救助隊長
175	4-7.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/08	中央消防署首里出張所	1	567	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 首里出張所 首里救急小隊長
176	4-8.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/17	西消防署	2	568	2019/10/31 2時33分頃 西第2小隊長
177	4-9.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/08	中央消防署	1	570	2019/10/31 2時33分頃 中央救急小隊長
178	4-10.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/14	西消防署	1	571	2019/10/31 2時33分頃 西消防署 西第1小隊長
179	4-11.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/14	西消防署 安謝出張所	1	572	2019/10/31 2時33分頃 西消防署安謝第1小隊長
180	4-12.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/14	西消防署 小祿出張所	1	573	2019/10/31 2時33分頃 西消防署小祿第1小隊長
181	4-13.pdf	火災出動時における見分調書	2019/11/14	中央消防署 神原分署	1	574	2019/10/31 2時33分頃 中央消防署 神原分署 神原救急第2小隊長
182	5-1.pdf	質問調書（第1回）	2019/11/27	予防課	1	575	2019/11/27 11:21-11:36 黒塗り。
183	5-2.pdf	質問調書（第2回）	2019/11/27	予防課	1	576	2019/11/27 11:21-11:36 黒塗り。
184	5-3.pdf	質問調書（第3回）	2019/11/27	予防課	2	577	2019/11/27 11:21-11:36 黒塗り。
185	5-4.pdf	質問調書（第1回）	2019/11/28	予防課	1	579	2019/11/28 9:50-10:05 黒塗り。
186	5-5.pdf	質問調書（第1回）	2019/11/28	予防課	1	580	2019/11/28 10:35-11:15 黒塗り。
187	5-6.pdf	質問調書（第1回）	2019/11/28	予防課	1	581	2019/11/28 11:50-11:57 黒塗り。
188	5-7.pdf	質問調書（第1回）	2019/11/05	予防課	1	582	2019/11/5 10:00-10:15 黒塗り。
189	5-8.pdf	質問調書（第1回）	2019/12/01	予防課	1	583	2019/12/1 13:55-14:10 黒塗り。

190	5-9.pdf	質問調査書(第1回)	2019/11/05	予防課	1	584	2019/11/5 13:40-14:00 黒塗り。
191	5-10.pdf	質問調査書(第1回)	2019/12/01	予防課	1	585	2019/12/1 13:15-13:20 黒塗り。
192	5-11.pdf	質問調査書(第1回)	2019/11/28	予防課	1	586	2019/11/28 12:00-12:10 黒塗り。
193	5-12.pdf	質問調査書(第1回)	2020/06/08	予防課	1	587	2020/6/8 11:15-11:45 黒塗り。
194	5-13.pdf	質問調査書(第1回)	2020/10/07	予防課	1	588	2020/10/7 10:10-10:40 黒塗り。
195	6-1.pdf	損害調査書	2020/11/30	予防課	12	589	首里城火災の損害額5,285,763,700円
196	6-2.pdf	損害調査書	2020/11/30		23	601	首里城火災損害額表
197	6-3.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	624	美ら島財団 り災届出書(正殿、西之廊下、南之廊下) 2020/10/14
198	6-4.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	627	美ら島財団 り災届出書(南殿・番所) 2020/10/14
199	6-5.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	630	美ら島財団 り災届出書(書院・鎖之間) 2020/10/14
200	6-6.pdf	損害調査書	2020/11/30		4	633	美ら島財団 り災届出書(二階御殿) 2020/10/14
201	6-7.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	637	二階御殿作業員詰所でのり災届出書 2019/12/26
202	6-8.pdf	損害調査書	2020/11/30		8	639	美ら島財団 り災届出書(黄金御殿・寄満) 2020/10/14
203	6-9.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	647	美ら島財団 り災届出書(奥書院) 2020/10/14
204	6-10.pdf	損害調査書	2020/11/30		5	649	美ら島財団 り災届出書(北殿) 2020/10/14
205	6-11.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	654	美ら島財団 り災届出書(奉神門) 2020/10/14
206	6-12.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	657	美ら島財団 り災届出書(女官居室) 2020/10/14
207	6-13.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	659	美ら島財団 り災届出書(広福門) 2020/10/14
208	6-14.pdf	損害調査書	2020/11/30		4	662	正殿前御庭でのり災証明書 2019/12/4
209	6-15.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	666	正殿前御庭でのり災証明書 2019/12/25
210	6-16.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	668	正殿前御庭でのり災証明書 2019/12/23
211	6-17.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	670	正殿前御庭でのり災証明書 2020/6/22
212	6-18.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	673	正殿前御庭でのり災証明書 2019/11/27
213	6-19.pdf	損害調査書	2020/11/30		4	676	正殿前御庭でのり災証明書 2020/2/13
214	6-20.pdf	損害調査書	2020/11/30		2	680	正殿前御庭でのり災証明書 2020/2/4
215	6-21.pdf	損害調査書	2020/11/30		3	682	正殿前御庭でのり災証明書 2019/12/11
216	7-1-1.pdf	蛍光X線分析装置(EDX)による分析結果			1	685	
217	7-1-2.pdf	LED照明器具パーツ表			2	686	
218	7-1-3.pdf	分析_200204 1-1~1-6	2020/02/04		12	688	2020/2/4実施(1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6)
219	7-1-4.pdf	延長コードパーツ表			2	700	
220	7-1-5.pdf	分析_200204 2-1-1~2-1-3、2-2、2-3-1~2-3-2、2-4、2-5	2020/02/04		17	702	2020/2/4実施(2-1-1、2-1-2、2-1-3、2-2、2-3-1、2-3-2、2-4、2-5)
221	7-1-6.pdf	2口タップパーツ表			2	719	
222	7-1-7.pdf	分析_200204 3-1~3-6	2020/02/04		12	721	2020/2/4実施(3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6)
223	7-1-8.pdf	分析_200204 焼損品1	2020/02/04		6	733	2020/2/4実施(焼損品1)
224	7-2-1.pdf	燃焼実験			14	739	燃焼実験対象物 LED照明器具、二口タップ付き延長コード
225	7-3-1.pdf	蛍光X線分析装置(EDX)による分析結果			4	753	
226	7-4-1.pdf	燃焼実験1(配線)			1	757	
227	7-4-2.pdf	燃焼実験1(金属部品)			1	758	
228	7-4-3.pdf	実験結果(燃焼実験1)			3	759	
229	7-4-4.pdf	分析_実験1 配線1~3	2020/02/17		6	762	2020/2/17実施(配線1、配線2、配線3)

230	7-4-5.pdf	分析_実験1 金属部品1～5	2020/02/17	10	768	2020/2/17実施(金属部品1、金属部品2、金属部品3、金属部品4、金属部品5)
231	7-4-6.pdf	分析_実験1 金属部品6～9、11、13	2020/02/17	14	778	2020/2/17実施(金属部品6、金属部品7、金属部品8、金属部品9、金属部品11、金属部品13)
232	7-5-1.pdf	燃烧実験2(金属部品)		1	792	
233	7-5-2.pdf	実験結果(燃烧実験2)		2	793	
234	7-5-3.pdf	分析_実験2 金属部品1～4、6、9、11	2020/02/18	15	795	2020/2/18実施(金属部品1、金属部品2、金属部品3、金属部品4、金属部品6、金属部品9、金属部品11)
235	7-6-1.pdf	燃烧実験3(LED照明器具)		1	810	
236	7-6-2.pdf	燃烧実験3(タップ付き延長コード)		1	811	
237	7-6-3.pdf	燃烧実験3(銅粒)		1	812	
238	7-6-4.pdf	実験結果(燃烧実験3)		2	813	
239	7-6-5.pdf	分析_実験3 (LED照明1、LED照明5、LED照明、LED照明6、LED照明7、二口タップ4、二口タップ21)	2020/02/18	12	815	2020/2/18実施 (LED照明1、LED照明5、LED照明、LED照明6、LED照明7、二口タップ4、二口タップ21)
240	7-7-1-1.pdf	採取物件 (第1区画)		8	827	
241	7-7-1-2.pdf	分析_特A 1区画1、特A 1区画2、特A 1区画3、特A 1区画4、特A 1区画5、特A 1区画6	2020/02/18	15	835	2020/2/18実施 (特A 1区画1、特A 1区画2、特A 1区画3、特A 1区画4、特A 1区画5、特A 1区画6)
242	7-7-1-3.pdf	分析_特A 1区画7、特A 1区画8、特A 1区画9、特A 1区画10、特A 1区画11、特A 1区画12	2020/02/20	14	850	2020/2/20実施 (特A 1区画7、特A 1区画8、特A 1区画9、特A 1区画10、特A 1区画11、特A 1区画12)
243	7-7-1-4.pdf	分析_特A 1区画13、特A 1区画14、特A 1区画15、特A 1区画16、特A 1区画17	2020/02/25	14	864	2020/2/25実施 (1区画13、特A 1区画14、特A 1区画15、特A 1区画16、特A 1区画17)
244	7-7-1-5.pdf	分析_特A 1区画18、特A 1区画19、特A 1区画20	2020/02/25	15	878	2020/2/25実施 (特A 1区画18、特A 1区画19、特A 1区画20)
245	7-7-1-6.pdf	分析_特A 1区画24、特A 1区画25、特A 1区画26、特A 1区画27、特A 1区画28、特A 1区画29	2020/02/25	14	893	2020/2/25実施 (特A 1区画24、特A 1区画25、特A 1区画26、特A 1区画27、特A 1区画28、特A 1区画29)
246	7-7-1-7.pdf	分析_特A 1区画24、特A 1区画30、特A 1区画31、特A 1区画32、特A 1区画33、特A 1区画34	2020/02/25	13	907	2020/2/25実施 (特A 1区画24、特A 1区画30、特A 1区画31、特A 1区画32、特A 1区画33、特A 1区画34)
247	7-7-1-8.pdf	分析_特A 1区画35-1、特A 1区画35-2、特A 1区画35-3	2020/02/27	6	920	2020/2/27実施 (特A 1区画35-1、特A 1区画35-2、特A 1区画35-3)
248	7-7-2-1.pdf	採取物件 (第2区画)		4	926	
249	7-7-2-2.pdf	分析_特A 2区画1～6	2020/02/26	15	930	2020/2/26実施 (特A 2区画1、2、3、4、5、6)
250	7-7-2-3.pdf	分析_特A 2区画7～11	2020/02/26	15	945	2020/2/26実施 (特A 2区画7、8、9、10、11)
251	7-7-2-4.pdf	分析_特A 2区画12～16	2020/02/26	14	960	2020/2/26実施 (特A 2区画12、13、14、15、16)
252	7-7-2-5.pdf	分析_特A 2区画17～19	2020/02/26	8	974	2020/2/26実施 (特A 2区画17、18、19)
253	7-7-3-1.pdf	採取物件 (第5区画)		1	982	
254	7-7-3-2.pdf	分析_特A 5区画1	2020/02/26	1	983	2020/2/26実施 (特A 5区画1)
255	7-7-3-3.pdf	分析_特A 5区画1～5	2020/02/26	11	984	2020/2/26実施 (特A 5区画1、2、3、4、5)
256	7-7-4-1.pdf	採取物件 (第6区画)		3	995	
257	7-7-4-2.pdf	分析_特A 6区画1～6	2020/02/26	16	998	2020/2/26実施 (特A 6区画1、2、3、4、5、6)
258	7-7-4-3.pdf	分析_特A 6区画7～11	2020/02/26	15	1014	2020/2/26実施 (特A 6区画7、8、9、10、11)

259	7-8-1.pdf	赤色塗料と木材分析比較	2019/11/19	1	1029	
260	7-8-2.pdf	赤色塗料分析グラフ	2019/11/19	1	1030	2019/11/19 (赤色塗料の時間による変化グラフ)
261	7-8-3.pdf	赤色塗料分析グラフ	2019/11/19	1	1031	2019/11/19 (赤色塗料の温度による変化グラフ)
262	7-8-4.pdf	木材分析グラフ	2019/11/19	1	1032	2019/11/19 (木材の時間による変化グラフ)
263	7-8-5.pdf	木材分析グラフ	2019/11/19	1	1033	2019/11/19 (木材の温度による変化グラフ)
264	7-8-6.pdf	分析_首里城赤色塗料	2020/02/27	1	1034	2020/2/27実施 (首里城赤色塗料)
265	7-8-7.pdf	分析_首里城赤色塗料	2020/02/27	1	1035	2020/2/27実施 (首里城木材)